



USZKODZENIA NA ELEWACJI

	UBYTEKI, USZKODZENIA TYNKU
	UBYTEKI BUDULCA
	UBYTEKI DETALI ARCHYTEKTONICZNYCH

	RYSY, PEKNECIA
	ZAWILGOCENIA
	STOLARKA DO WYMIANY

STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA POŁUDNIOWA  
SKALA 1:100

INWESTOR	MUZEUM POLEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7, 22-200 WŁODAWA
OBIEKT	SYNAGOGA WIELKA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
OPRACOWANIE	CM-PROJEKT STUDIO MAREK GRELA
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MAREK GRELA UPN. BUD. 29/Lb/97
OPRACOWAŁ	ASYST. MARZENA GRELA
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. HALINA OSTROWSKA UPN. BUD. 2404/Lb/85
ARCHITEKTURA	STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:100
	LIPIEC 2016