



USZKODZENIA NA ELEWACJI

	UBYTEKI, USZKODZENIA TYNKU
	UBYTEKI BUDULCA
	UBYTEKI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

	RYSY, PEKNIECIA
	ZAWILGOCENIA
	STOLARKA DO WYMIANY

STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

INWESTOR	MUZEUM POLSKIEGO LEŻYŚKOWO-ŁÓDZKIEGO, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7, 22-200 WŁODAWA
OBIEKT	SYNAGOGA WIELKA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
OPRACOWANIE	CM-PROJEKT STUDIO MAREK GRELA
PROJEKTOWAL	MGR INŻ. ARCH. MAREK GRELA UPR. BUD. 29/1b/97
OPRACOWAŁ	ASYST. MARZENA GRELA
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. HALINA OSTROWSKA UPR. BUD. 2404/1b/15
ARCHITEKTURA	STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100 LIPIEC 2016