



USZKODZENIA NA ELEWACJI

	UBYTKI, USZKODZENIA TYNKU
	UBYTKI BUDULCA
	UBYTKI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

	RYSY, PEKNIECIA
	ZAWILGOCENIA
	STOLARKA DO WYMIANY

STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA PÓŁNOCNA  
SKALA 1:100

INWESTOR	MUZEUM POLEZIERZA LECZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7, 22-200 WŁODAWA
OBIEKT	SYNAGOGA WIELKA, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
OPRACOWANIE	CM-PROJEKT STUDIO MAREK GRELA
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MAREK GRELA UPR. BUD. 29/Lb/97
OPRACOWAŁ	ASYST. MARGENA GRELA
SPRAWOWIŁ	MGR INŻ. ARCH. HALINA OSTROWSKA UPR. BUD. 2404/Lb/95
ARCHITEKTURA	STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100
	LIPIEC 2016