



1. SYNAGOGA WIELKA OBECNIE MUZEUM,
UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
WIDOK OGÓLNY ELEWACJI ZACHODNIEJ.
WIDOCZNE USZKODZENIA NA ELEWACJI FRONTOWEJ SYNAGOGI
I DWÓCH NAROŻNYCH WIEŻ - ALKIERZY.
STAN ISTNIEJĄCY CZERWIEC 2016.



2. SYNAGOGA WIELKA OBECNIE MUZEUM, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
 WIDOK OGÓLNY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ.
 WIDOCZNE USZKODZENIA NA ELEWACJI SYNAGOGI, BABIŃCA I NAROŻNEJ WIEŻY - ALKIERZA.
 STAN ISTNIEJĄCY CZERWIEC 2016.



3. SYNAGOGA WIELKA OBECNIE MUZEUM,
UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
WIDOK OGÓLNY ELEWACJI WSCHODNIEJ.
WIDOCZNE USZKODZENIA NA ELEWACJI SYNAGOGI I BABIŃCÓW.
STAN ISTNIEJĄCY CZERWIEC 2016.



4. SYNAGOGA WIELKA OBECNIE MUZEUM,
UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5A, WŁODAWA
WIDOK OGÓLNY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ.
WIDOCZNE USZKODZENIA NA ELEWACJI SYNAGOGI,
BABIŃCA I NAROŻNEJ WIEŻY - ALKIERZA.
STAN ISTNIEJĄCY CZERWIEC 2016.